



Garantiebepaling Kränzle machines

Garantie op een Kränzle machine geldt uitsluitend voor materiaal- en productiefouten. Slijtage valt niet onder de garantie.

Garantie

De machine moet worden gebruikt zoals in de handleiding is voorgeschreven om binnen de garantie te vallen. De handleiding vormt een deel van de garantiebepalingen. Garantie wordt uitsluitend gewaarborgd wanneer originele onderdelen en toebehoren van Kränzle zijn gebruikt. Voor apparaten die aan particulieren zijn verkocht is de garantieperiode 24 maanden. Bij commercieel gebruik bedraagt de garantie 12 maanden.

Niet onder de garantie vallen:

- Bij overschrijding van de voorgeschreven temperatuur en/of toerental vervallen alle garanties.
- Bij watertekort, een te lage spanning of het gebruik van vervuild water vervalt eveneens de garantie.
- Slijtage-onderdelen vallen niet onder de garantie. Dit zijn onder andere de manometer, sproeiërs, dichtingsmanchetten, de hogedrukslang en accessoires (pistool, lans, vuilfrees etc.).

Een garantieclaim indienen

Indien het product aan de garantievoorwaarden voldoet kan de complete hogedrukreiniger inclusief toebehoren en het aankoopbewijs worden aangemeld bij het Repaircenter van Imbema Surface Treatment.

Meld uw schade aan via: www.imbema.com/surface-treatment/repaircenter

Voor reparaties die niet onder garantie vallen kunt u de dichtstbijzijnde dealer vinden via:

www.imbema.com/kranzle-dealer-locator-nederland